


LMX-3VHi 源 635nm 赤色半導体レーザ (下部スポット:650nm) 光 Ш カ 1.0mw以下(クラスク) 幅 1.5mm/5m(3mm/10m) 度 示 精 ±1m以下/10m 自動補正範囲 +3° 傾斜アラーム 約±2°でレーザ光を点滅 制動方式 磁気制動方式 本体回転範囲 360° 角度微調整範囲 約土1° 源 アルカリ乾電池 単三形(LR6)×3本 Vモード時連続 約14時間 電 池 寿 命 (20℃) VHモード時連続 約19時間 Hモード時連続 約52時間 体 寸 法 め135×H210m(ボディ部ゆ90) 体 質 2. 0kg (電池含む) ーマルチライ ※アルカリ乾電池専用です。他の電池はご使用できません。 ン太体との間


※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。

このマークは安全上してはいけない「禁止」内容を示します。

●微調整機構



●傾斜アラーム機構



レーザーマルチライン本 体が約±2°まで傾くとレー ザー光及び下部スポット が点滅し、水平ではない ことを警告します。

傾斜が正常時

傾きがある時 レーザー光が点滅

アラームが発生した場合は、水平調整脚または三脚の脚を調整し、 傾斜アラームが解除されてからご使用ください。


レーザー投影

●Vモード時 たちライン3本

地墨点


●VHモード時

たちライン 水平(ろく)ライン 地墨点



●Hモード時

水平(ろく)ライン




1. 電池のセット方法 電池ボックスのカバーのツ


ポットのレー

ザーを通過さ

せる穴付です



(W5/8)







部を電池ボックスの凹部に 差し込み、カバーの取り外 し時同様に、ツマミ部を矢 印方向に押さえ、カバーを 閉めてください。



- 電池を入れ電源スイッチをON側に向けてもレーザー光が照射さ れない場合は、電極方向が正しく入っているか、また電極にゴ : ミ等付着してないかをご確認ください。 | 汚れがある場合は、通電抵抗値が上昇し、レーザー光が照射し しなくなることがあります。
- 2. 墨出し作業を行う場所の床上に本体を置きます。

使用方法

に取り付ける

と、水平調整

が簡単にでき

三脚取付けねじます。

電池ボックス

カバー


3. 水準器の気泡が赤円内になるよう、水 平調整脚で調整し水平出しを行います。

気泡が赤円内に入れば、中心でなくても 傾斜自動補正機構が働きます。 (±3°以内)



4. 電源をONにします。

- ・スイッチ部のモード切り替えスイッチをVにすると、たちライン3本・ 地墨点が照射されます。通り芯、おおがねが照射されます。
- モード切り替えスイッチをVHにすると、たちライン・水平(ろく)ラ イン・地墨点が照射されます。
- ・モード切り替えスイッチをHにすると水平ラインが照射されます。
- 5. レーザー光が薄かったり、ボヤけたりする時は、メガネ拭き用の柔らか い布や綿棒で照射口のガラス部分を清掃してください。
- 6. レーザー光をより見やすくするために、付属のレーザーグラス (LG-10 紫色アクリル製)をご使用ください。
- 7. 本体を持ち運ぶ時には、必ず電源スイッチをOFFにして専用収納ケース に入れて移動してください。





ご購入直後や長期間休止後にご使用される場合は、ロック

☆ ご購入直後や長期間坏止使にことのでもです。 機構で使用しているラバー断衝材とジャイロ部が密着して ご注意 レーザーラインが傾斜したままになることがあります。 その場合は、数回本体をゆらしレーザーラインの揺動後 レーザーラインが自然に静止することをご確認してから ご使用ください。

長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り外して専用収納 ケースに入れて保管してください。




1. 市販のW5/8ネジ付三脚を使用され る場合、接続するネジの部分の突 き出し長さが15mmを超えないよう お願いします。

15mmを超えますと、レーザーマル チライン本体が破損します。

2. レーザーマルチラインを三脚上 で回転させる時は、必ず右回転 でご使用ください。

本体を左回転させるとレーザー マルチラインの三脚取付部と三 脚に緩みが発生し、レーザーマ ルチライン本体が落下する恐れ があります。



15 mm

エレベーター三脚 (BHT-3500) のご使用については専用の取扱 説明書をご覧ください。

●上下鉛直点の点検

1. 天井が3m~4mの高さで、振動が無くできるだけ平らな場所を選びます。

2. 水準器の気泡が赤円内になるよう、水 | ※気泡が赤丸内に入れば、中 平間整脚で調整し水平出しを行います。

心でなくても傾斜自動補正機 構が働きます。 (±3°以内)

3. 電源スイッチをONにします。 モード切り替えスイッチをVモードにし て、レーザー光の揺れが停止後地墨点 (下部スポット)と鉛直点(上部たち暴が クロスした位置)をマークします。

4. 本体を180°回して地墨点(下部スポット) をマーク位置に合わせます。

5. 鉛直点を見て3. でマークした位置との ズレが無いかを確認し、ズレが±1mm以 内であれば許容範囲です。

6. ズレが許容範囲を超えている場合は、 調整・修理が必要ですので販売店を通 じて (BIG) へご依頼ください。

●たちラインの点検


1. 天井が3m程度の高さで、振動が無くできるだけ平らな場所を選びます。

使用前の点検

2. 水準器の気泡が赤円内になるよう、水 平調整脚で調整し水平出しを行います。

※気泡が赤丸内に入れば、中 心でなくても傾斜自動補正機 構が働きます。 (±3°以内)

3. お手持ちのさげ振りを天井にセットし、レーザー光をさげ振りの糸に 合わせます。



4. さげ降り糸とレーザーラインの鉛直が許容範囲内であればそのままご使用 ください。許容範囲を超えている場合は、閲整・修理が必要ですので販 売店を通じて(BIG)へご依頼ください。

●水平ライン(ろく)の点検

1. 振動の無い壁面のある場所で、床面の できるだけ平らな所を選んでください。 (3カ所の脚を全てねじ込んだ状態で床に 置いたとき、気泡が赤円からはみ出さ ない所)


※気泡が赤丸内に入れば、中 心でなくても傾斜自動補正機 構が働きます。 (土3*以内)

2. 本体を壁面から約2mの所に置きます。

3. 電源スイッチをONにします。 モード切り替えスイッチをHモードにし て、壁面に向けて照射し、中心付近の ラインに合わせてマークを付けます。

4. 本体を左右に回してラインの高さをマ 一ク位置と比較してズレを確認します。

5. ズレが±1mm以内であれば許容範囲です。



6. 直角(水平)精度並びに傾きが許容範囲を超えている場合は、調整・修 理が必要ですので販売店を通じて(BIG)へご依頼ください。

使用上の注音



アルカリ乾電池の特性として電池寿命が近づきますと急激に電圧 ご注意 が低下します。

電圧が低下すると、複数のレーザーラインを照射している場合は、 いずれか1つのみ急激に暗くなる場合、または点灯しない場合があ ります。これは、レーザー個々の特性により動作電圧に僅差があ るためで、レーザーの故障ではありません。

電池寿命ですので、単三形アルカリ乾電池3本を同時に新品に交 換してください。



本体が転倒した場合、衝撃によりケースを固定しているM3ネジ部 ご注意 に応力が加わりケースが斜めになる場合があります。

ケースが斜めになると、本体上 部の水準器の表示がズレて正し くご使用できなくなることがあ ります。その場合は、ケースを 上方から押さえながら4カ所のM3 ネジをドライバーで締めてくだ さい。本体のレーザー光がズレ た場合は、修理をご依頼ください。



吊り下げ帯は、消耗品です。伸 ご注意 びたり取り付けのための穴が広

> がったりした場合は、マルチライン本体から外れたり切れたりする ことがあります。その場合は、マルチラインが落下して壊れたり、 足の上に落下してケガをする恐れもありますので、新品の吊り下げ 帯をお買い求めの上お取り替えください。

本機は防塵設計になっていますが、防水構造ではありませんので 二注意 本体への浸水にはご注意ください。



本体水準器の気泡はできるだけ赤円内に入るよう、水平調整を行 _____ ご注意 ってください。



電源スイッチはON・OFFの位置まで確実に回してください。



本機は屋内専用です。太陽光下や、雨天屋外では使用しないでく ださい。



直射日光の当たる場所や、高温となる場所など50℃を超える環境 では、レーザーの消費電流が過大となり、性能や寿命を劣化させ、 故障の原因となりますので使用しないでください。



本機を持ち運ぶ時やご使用後には、必ず電源をOFFにしてください。



↓ レーザー光が薄くなったら、電池寿命ですので単三形アルカリ乾



レーザー光照射口の防塵ガラスが汚れた場合は、メガネ拭き用の こ注意 柔らかい布や綿棒で軽くホコリを拭き取ってください。



水平調整脚は使用後、いっぱいまでねじ込んでおいてくださ こ注意 い。ゆるめすぎたまま持ち運びされますと脱落、紛失の恐れが あります。



本機は精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでく ださい。また、ご使用後は必ず収納ケースに入れ、保管してく ださい。



本機は精密機器のため、お客様の方での分解・改造を行わない

性能や寿命を劣化させる原因にもなり保証できなくなります。



長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。



精度が狂ったり、不具合が発生した場合はご使用を中止し、ご 購入先を通じて(BIG)へ修理、点検にお出しください。

レーザーマルチラインは、精密機器です。精度維 持および末永くご使用いただくために、ご購入先 を通じて定期点検(1回/年)を (BIG) へご依頼くだ さることをおすすめいたします。



東大阪市西石切町3丁目3-39 〒579-8013 TEL. 0729 (82)8071(ft) FAX. 0729 (87) 1748

社 東大阪市西石切町3丁目3-39 〒579-8013 TEL, 0729(82)2312(代) FAX, 0729(80)223 國大阪工場東大阪市宝町5-2 〒579-8025 TEL, 0729(82)1171(代) FAX. 0729(82)1173 ■淡路第1工場 兵庫県津名郡五色町下堺五色丘1118 〒656-1337 TEL. 0799 (35) 0111(代) FAX. 0799 (35) 0119 ■淡路第2工場 兵庫県津名郡五色町広石北寿峰1023 〒656-1332 TEL 0799(34)1111(代) FAX 0799(34)1000 ■ 搭置 至3 5 性 兵庫県津名郡五色町鮎原小山田寿永510 〒656-1317 TEL 0799 (32) 0111(代) FAX 0799 (32) 0119 屬京 部 支 店 埼玉県川口市南町1丁目2-7 〒332-0026 TEL, 048 (252) 1323(代) FAX, 048 (256) 2586 ■仙台営業所 仙台市太白区長町南3丁目9-28-103 〒982-0012 TEL. 022 (308) 1770(代) FAX. 022 (308) 1660 圖北閩東営業所 群馬県太田市浜町18-50 〒373-0853 TEL, 0276(48) 4385(代) FAX, 0276(48) 4355 ■ 神奈川営泉所 神奈川県厚木市養田西1丁目31-40 〒243-0815 TEL, 046(225)3311(代) FAX. 046(225)3316 圖長野営業所 長野県松本市宮渕1丁目4-30-101 〒390-0862 TEL 0263(33)7577(代) FAX 0263(33)833 圖中 部 支 店 名古屋市中区金山5丁目2~33 〒460-0022 TEL, 052(871)8601(代) FAX, 052(871)8607 圖幹岡営集所 幹岡県静岡市高松2丁目24-41 〒422-8034 TEL, 054(237)0311(代) FAX, 054(237)1150 圖北陸営集所 石川県金沢市玉鉾3丁目18 〒921-8002 TEL,076(292)1002(代) FAX,076(292)1301 ■西 都 支 店 東大阪市本庄中2丁目91-1 〒578-0957 TEL. 06(6747)7558(代) FAX, 06(6746)1720 ■岡山営業所 岡山県岡山市田中137-111 〒700-0951 TEL. 086(245)2981(代) FAX, 086(245)8046 ■広島堂堂所 東広島市西条中央6丁目4-4 〒739-0025 TEL 0824(22)8864(ft) FAX 0824(22)8797 ■九州営業所 福岡県大野城市川久保2丁目4-5-101 〒816-0905 TEL, 092 (504) 5631 (代) FAX, 092 (504) 5680 ■海外営業部 東 大 阪 市 宝 町 5 - 2 〒579-8025 TEL, 0729(82)8277(代) FAX, 0729(82)8370